

「送気マスクの適正な使用等について」（平成 25 年 10 月 29 日付け基安化発 1029 第 1 号）新旧対照表

改正後	現行
基安化発 1029 第 1 号 平成 25 年 10 月 29 日 <u>改正 基安化発 1107 第 1 号</u> <u>令和 6 年 11 月 7 日</u>	基安化発 1029 第 1 号 平成 25 年 10 月 29 日
都道府県労働局労働基準部 健康主務課長 殿	都道府県労働局労働基準部 健康主務課長 殿
厚生労働省労働基準局 安全衛生部化学物質対策課長	厚生労働省労働基準局 安全衛生部化学物質対策課長
送気マスクの適正な使用等について  送気マスクは、空気中の有害物質の吸入による健康障害を予防する等のため、ろ過式呼吸用保護具（防じんマスク、防毒マスク等）が使用できない環境下においても使用することができるものとして、有機溶剤中毒予防規則（昭和 47 年労働省令第 36 号）、特定化学物質障害予防規則（昭和 47 年労働省令第 39 号）、酸素欠乏症等防止規則（昭和 47 年労働省令第 42 号）	送気マスクの適正な使用等について  送気マスクは、空気中の有害物質の吸入による健康障害を予防する等のため、ろ過式呼吸用保護具（防じんマスク、防毒マスク等）が使用できない環境下においても使用することができるものとして、有機溶剤中毒予防規則（昭和 47 年労働省令第 36 号）、特定化学物質障害予防規則（昭和 47 年労働省令第 39 号）、酸素欠乏症等防止規則（昭和 47 年労働省令第 42 号）

等においてその使用が規定されている。

しかしながら、清浄な空気が供給される送気マスクにおいても、顔面と面体との間に隙間が生じたこと、空気供給量が少なかったことなどが原因と思われる災害が発生したところである。

このため、送気マスクの使用等に関する注意事項を下記のとおり示すので、送気マスクを使用する事業者への指導等に当たって、万全を期されるようお願いする。

なお、関係団体に対しては別紙のとおり要請を行ったので了知されたい。

## 記

### 1 送気マスクの防護性能（防護係数）に応じた適切な選択

送気マスクの選定に当たっては、日本産業規格（JIS T 8150 : 2021「呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法」及びJIS T 8153 : 2023「送気マスク」）を参考に、作業者の顔面・頭部に合った寸法の呼吸用インタフェースを有する送気マスクを選択すること。

なお、別添のとおり使用する送気マスクの指定防護係数が次の式により求められる要求防護係数と比べ、十分大きなものであることを確認すること。

等においてその使用が規定されている。

しかしながら、清浄な空気が供給される送気マスクにおいても、顔面と面体との間に隙間が生じたこと、空気供給量が少なかったことなどが原因と思われる災害が発生したところである。

このため、送気マスクの使用等に関する注意事項を下記のとおり示すので、送気マスクを使用する事業者への指導等に当たって、万全を期されるようお願いする。

なお、関係団体に対しては別紙のとおり要請を行ったので了知されたい。

## 記

### 1 送気マスクの防護性能（防護係数）に応じた適切な選択

送気マスクの選定に当たっては、日本工業規格（JIS T 8150 : 2006「呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法」及びJIS T 8153 : 2002「送気マスク」）を参考に、作業者の顔面・頭部に合った寸法の面体等を有する送気マスクを選択すること。

なお、送気マスクの防護係数は、労働者ごとに実測したものを用いることを原則とし、使用する送気マスクの防護係数が作業場の濃度倍率（有害物質の濃度と許容濃度との比）と比べ、十分大きなものであることを確認すること。

$$PFr = C/Co$$

PFr : 要求防護係数

C : 呼吸用保護具の外部の労働者の呼吸域  
における有害物質の濃度

Co : 労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令  
第 32 号）第 577 条の 2 第 2 項の規定に  
による濃度基準値。濃度基準値が設定さ  
れていない場合には、米国産業衛生専  
門家会議（ACGIH）や日本産業衛  
生学会などの諸機関が公表する職業ば  
く露限界値

別添のとおり JIS T 8150 に記載されている指定防護係数は、防護係  
数を実測できない場合に限って用いるものであること。

酸素欠乏（空気中の酸素濃度が 18%未満の状態）環境では、JIS T 8150  
において、指定防護係数 1,000 以上の全面形面体を有する給気式呼吸用  
保護具（送気マスク又は自給式呼吸器）を選択することとされているこ  
とに留意すること。

## 2 呼吸用インターフェースに供給する空気量の確保

送気マスクは、呼吸用インターフェースに十分な量の空気が供給される  
ことで所定の防護性能が発揮されるため、その空気供給量に適した空氣  
源、ホースなどを備えること。

なお、空気供給量を最小に絞った場合は、平均呼吸量としては十分で  
も、ピーク吸気時には不足する空気が面体内に漏れこむ可能性があるの  
で、作業に応じて呼吸しやすい空気供給量に調節することに加え、十分

## 2 面体等に供給する空気量の確保

送気マスクは、面体等に十分な量の空気が供給されることで所定の防  
護性能が発揮されるため、その空気供給量に適した空氣源、ホースなど  
を備えること。

なお、空気供給量を最小に絞った場合は、平均呼吸量としては十分で  
も、ピーク吸気時には不足する空気が面体内に漏れこむ可能性があるの  
で、作業に応じて呼吸しやすい空気供給量に調節することに加え、十分

な防護性能を得るために空気供給量を多めに調節すること。具体的には、取扱説明書を確認するほか、製造者に問い合わせる等により適切な空気供給量を確保すること。

また、送気マスクを使用する際は、有害な空気を吸入しないために、ろ過フィルターの定期的な交換のほか、清浄空気供給装置等を使用することが望ましい。給気式呼吸用保護具のための呼吸可能空気については、JIS T 8150 に規定があるので参考にすること。

### 3 ホースの閉塞などへの対処

送気マスクに使われるホース（純正品でないものを含む。）については、手で簡単に折り曲げることができるものがあり、タイヤで踏まれたり、障害物に引っ掛かるなどのほか、同心円状に束ねられたホースを伸ばしていく過程でラセン状になったホースがねじれ、一時的に給気が止まることがある。このため、十分な強度を持つホースを選択すること、ホースの監視者（流量の確認、ホースの折れ曲がり等を監視することとともに、ホースがねじれないよう引き回しの介助等を行う者）を配置すること、ホースがその他の作業者の動線と重ならないようにすること、タイヤで踏まれないようにすること等の対策を講じること。

また、監視者を配置するに当たり、1人の監視者が複数の作業者を監視する場合には、適切に各作業者の状況が把握できるような体制とすること。

なお、給気が停止した際に、そのことを作業者に知らせる警報装置の設置、面体を持つ送気マスクでは、面体内圧が低下したことを作業者に知らせる個人用警報装置付きのものは、作業者の速やかな退避に有効であること。

さらに、IDLH環境（Immediately Dangerous to Life or Health:生命

な防護性能を得るために空気供給量を多めに調節すること。

また、送気マスクを使用する際は、有害な空気を吸入しないために、ろ過フィルターの定期的な交換のほか、清浄空気供給装置等を使用することが望ましい。

### 3 ホースの閉塞などへの対処

送気マスクに使われるホース（純正品でないものを含む。）については、手で簡単に折り曲げができるものがあり、タイヤで踏まれたり、障害物に引っ掛かるなどのほか、同心円状に束ねられたホースを伸ばしていく過程でラセン状になったホースがねじれ、一時的に給気が止まることがある。このため、十分な強度を持つホースを選択すること、ホースの監視者（流量の確認、ホースの折れ曲がり等を監視することとともに、ホースがねじれないよう引き回しの介助等を行う者）を配置すること、ホースがその他の作業者の動線と重ならないようにすること、タイヤで踏まれないようにすること等の対策を講じること。

また、監視者を配置するに当たり、1人の監視者が複数の作業者を監視する場合には、適切に各作業者の状況が把握できるような体制とすること。

なお、給気が停止した際に、そのことを作業者に知らせる警報装置の設置、面体を持つ送気マスクでは、面体内圧が低下したことを作業者に知らせる個人用警報装置付きのものは、作業者の速やかな退避に有効であること。

さらに、IDLH環境（Immediately Dangerous to Life or Health:生命

及び健康に直ちに危険を及ぼす環境)など非常に危険な環境では、給気が停止した際に対応するために小型空気ボンベを備えた複合式エアラインマスク、空気源に異常が生じた際にそのことを警報するとともに空気源が自動的に切り替わる緊急時給気切換警報装置に接続したエアラインマスクの使用が望ましいこと。

#### 4 作業時間の管理及び巡視

送気マスクを使用している場合においても一定の有害物質の吸入ばく露があり得ることから、長時間の連続作業を行わないよう連続作業時間に上限を定め、適宜休憩時間を設けること。

また、法令に定める作業主任者に、その職務、特に作業計画及び作業場の巡視を行わせること。

さらに、夏季における船体の塗装区画内部等では、高温になることで有害物質の蒸発量が増し、その結果ばく露濃度が増大することがあり、熱中症とも相まって中毒を起こしやすいことに留意すること。

#### 5 緊急時の連絡方法の確保

送気マスクを使用して塗装作業等の長時間の連続作業を単独で行う場合には、異常が発生した時に救助を求めるブザーや連絡用のトランシーバ等を備えるなど、緊急時の連絡方法の確保を行うこと。

#### 6 送気マスクの使用方法に関する教育の実施

雇入れ時又は配置転換時に、送気マスクの正しい装着方法及び顔面への密着性の確認方法について、作業者に教育を行うこと。

及び健康に直ちに危険を及ぼす環境)など非常に危険な環境では、給気が停止した際に対応するために小型空気ボンベを備えた複合式エアラインマスク、空気源に異常が生じた際にそのことを警報するとともに空気源が自動的に切り替わる緊急時給気切換警報装置に接続したエアラインマスクの使用が望ましいこと。

#### 4 作業時間の管理及び巡視

送気マスクを使用している場合においても一定の有害物質の吸入ばく露があり得ることから、長時間の連続作業を行わないよう連続作業時間に上限を定め、適宜休憩時間を設けること。

また、法令に定める作業主任者に、その職務、特に作業計画及び作業場の巡視を行わせること。

さらに、夏季における船体の塗装区画内部等では、高温になることで有害物質の蒸発量が増し、その結果ばく露濃度が増大することがあり、熱中症とも相まって中毒を起こしやすいことに留意すること。

#### 5 緊急時の連絡方法の確保

送気マスクを使用して塗装作業等の長時間の連続作業を単独で行う場合には、異常が発生した時に救助を求めるブザーや連絡用のトランシーバ等を備えるなど、緊急時の連絡方法の確保を行うこと。

#### 6 送気マスクの使用方法に関する教育の実施

雇入れ時又は配置転換時に、送気マスクの正しい装着方法及び顔面への密着性の確認方法について、作業者に教育を行うこと。

## 別添

JIS T 8150 附属書 JB 「呼吸用保護具の指定防護係数」(抜粋)

呼吸用保護具の種類			呼吸用インタフェースの種類			
			半面形面体	全面形面体	フード	フェイスシールド
給気式呼吸用保護具	送気マスク	複合式エアライ	プレッシャーデマンド形	50	1 000	—
		ンマスク	デマンド形	10	50	—
		エアラインマス	プレッシャーデマンド形	50	1 000	—
		ク	デマンド形	10	50	—
		一定流量形	50	1 000	25/1 000	25
		ホースマスク	電動送風機形	50	1 000	25
			手動送風機形	10	50	—
			肺力吸引形	10	50	—

給気・ろ過両用式呼吸用保護具は、使用する作動モードによって、指定防護係数を適用する。

**注記** 指定防護係数は、呼吸用保護具が正常に機能している場合かつ呼吸用保護具の使用方法について、よくトレーニングされた着用者が使用した場合に期待される最低の防護係数である。

**注** 呼吸用保護具の製造業者による作業場所防護係数 (WPF) 又は模擬作業場所防護係数 (SWPF) の測定結果が、表中の指定防護係数値以上であることを示す技術資料 (附属書 JC 参照) が提供されている製品だけに適用する。

## 別添

JIS T 8150 付表2 「呼吸用保護具の面体等の種類ごとの指定防護係数」(抜粋)

呼吸用保護具の種類			面体等の種類	指定防護係数(※)
ホースマスク	肺力吸引形	半面形	10	
		全面形	50	
		半面形	50	
		全面形	100	
		フード形	25	
		フェイスシールド形	25	
		半面形	50	
		全面形	100	
		フード形	25	
		フェイスシールド形	25	
送気マスク	一定流量形	半面形	10	
		全面形	50	
		フード形	25	
		フェイスシールド形	25	
		半面形	10	
		全面形	50	
		半面形	50	
		全面形	1000	
		半面形	10	
		全面形	50	
エアラインマスク	デマンド形	半面形	50	
		全面形	1000	
		半面形	10	
		全面形	50	
エアラインマスク	プレッシャーデマンド形	半面形	50	
		全面形	1000	
		半面形	10	
		全面形	50	
エアラインマスク	(緊急時給気切替警報装置付き)	半面形	50	
		全面形	1000	
		半面形	10	
		全面形	50	
複合式	デマンド形	半面形	50	
		全面形	1000	
		半面形	10	
		全面形	50	

				<u>プレッシャデマンド形</u>	半面形	50
				<u>全面形</u>	1000	
(※) 呼吸用保護具が正常に機能している場合に、期待される最低の防護係数。						